

NE 情報便

(株)エヌ・イーサポート

広島市西区己斐本町 3-13-16

TEL 082-272-9000

<http://www.nesupport.co.jp/>

平成 23 年度浄化槽設置状況発表【環境省】

環境省は、平成 25 年 2 月 28 日、平成 23 年度末における浄化槽の設置状況などを公表した。

公表によると浄化槽の設置基数は、平成 23 年度末時点で約 782 万基となっており、その内、し尿と生活雑排水を合わせて処理する「合併処理浄化槽」が約 314 万基（約 40%）、し尿のみを処理する「単独処理浄化槽」が約 467 万基（約 60%）となっている。平成 23 年度の「合併処理浄化槽」の新規設置基数は約 13.7 万基であり、廃止等分と合わせて平成 22 年度から約 8 万基増加となった。（平成 13 年度以降は「単独処理浄化槽」の設置は原則禁止されている。）

浄化槽種別設置状況

合併処理浄化槽						単独処理浄化槽					
設置基数ランク			設置割合ランク			設置基数ランク			設置割合ランク		
順	県名	数量	順	県名	割合	順	県名	数量	順	県名	割合
1	千葉県	211,725	1	岩手県	87.6	1	愛知県	425,545	1	神奈川県	79.3
2	埼玉県	210,893	2	長野県	80.8	2	千葉県	409,035	2	新潟県	77.7
3	愛知県	178,650	3	長崎県	74.8	3	静岡県	367,735	3	山梨県	76.4
4	鹿児島	152,724	4	福岡県	69.5	4	埼玉県	340,424	4	沖縄県	76.2
5	静岡県	139,039	5	北海道	66.3	5	群馬県	212,955	5	富山県	75.9

浄化槽の規模別

規模	用途	基数	割合
5～20人槽	一般家庭等	7,066,207	90.4
21～200人槽	集合住宅・商業施設等	697,796	8.9
201人槽以上	住宅施設関係	54,055	21.6
	店舗関係		13.6
	学校施設関係		11.4
	その他		63.4

【浄化槽水質検査等の実施状況】

浄化槽設置後に浄化槽が所期の機能を発揮しているか否かを判定するために行う、浄化槽法第 7 条に基づく水質検査の受検率は 91.6% であり、平成 22 年度に比べて 1.3 ポイント減少した。また、浄化槽の維持管理が適正に行われ、機能が正常に維持されているか否かを判定するため毎年 1 回行う、浄化槽法第 11 条に基づく定期検査の受検率は 31.8%（合併処理浄化槽のみでは 51.9%）であり、平成 22 年度に比べて 1.4 ポイント（合併処理浄化槽のみでは 1.4 ポイント）増加した。

詳細なデータは「浄化槽行政組織等調査（<http://www.env.go.jp/recycle/jokaso/>）」において公表している。

浄化槽、施設管理に係る各種 検査・測定など遠慮なくご相談ください。